

АКТ

от 12 июля 2021 г.

обследования объекта Елгинская ООШ филиала МКОУ «Березовская СОШ», расположенного по адресу: д. Елга, ул. Дружбы, 2

Комиссия в составе:

Председатель Начальник отдела образования администрации
Большеулуйского района образования - Межова А.А.

Члены комиссии:

Самсонов А.Н., зам. начальника отдела образования администрации
Большеулуйского район;

Степанов Р.В., руководитель МКУ УКС;

Представитель МКОУ «Березовская СОШ» в лице директора Хомченко Е.Г.
произвела осмотр объекта МКОУ «Березовская СОШ» и отметила
следующее:

I. Общие сведения по объекту

Год постройки 1950 г.

Этажность – 1 этаж,

площадь – 352 кв.м.,

II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического
состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия,
лестницы, балконы, кровли, фасады и др.) Здание выполнено из дерева,
фундамент ленточный, Кровля шиферная, оконные проемы и рамы
пластиковые.

Подробное описание имеющихся деформаций и повреждений;

Внешние стены без повреждений (трещин); внутренняя отделка
(покраска) стен состоит из гипсовых плит, которые имеют деформацию и
трещины; часть потолков отделаны ДВП, часть - гипсовыми плитами,
которые также имеют деформацию и трещины; полы в
удовлетворительном состоянии.

Состояние кровли и кровельного материала: кровля шиферная, по
всей площади кровли здания при детальном обследовании видны следы
протекания; часть кровельного материал имеет трещины.

Система отопления: трубы системы отопления проржавели и
нуждается в замене.

III. Выводы и предложения по проведению ремонта: в результате
комплексного обследования здания:

**Требуется замена системы отопления, замена кровельного материала,
выравнивание стен и потолков в классных комнатах и коридорах
здания школы.**

Члены Комиссии:




Межова А.А.



Самсонов А.Н.



Ковалева О.Н.



Хомченко Е.Г.